


单位名称			
单位名称			
广州恒运热电有限责任公司			
联系方式			
82099586			
排放口数量(个)			
直接排入海量 (万吨)			
排入城市管网量 (万吨)			



排污单位环境信息公开格式报告

填报公司	填写日期	表
表 基础信息	2023-01-13	
统一社会信用代码	法定代表人	
947004R	朱松秋	生产地址
服务内容	主营产品	广州市黄埔区西基路8号
恒运热电有限责任公司是自主的燃煤发电企业，西基路8号，经环保审批手续的排污单位。我公司拥有燃煤发电机组2台，2022年上网电量16.38万千瓦时，供热量为0吨。	主要污染物	生产规模
		中型
2-1上年污水及污染物排放信息		
年度污水排放量	年度废气排放量	
直接排入水量	直接排入废气量	16.38
其他排放量		

年份				
2021				
2022	非点源排放口名称或编号	排放口位置		污染物名称
2023	D-W002			pH值
排放年度	D-W002			化学需氧量
	D-W002			氨氮(NH ₃ -N)
年份	数量(个)			1
	非点源排放量(万立方米)	1521229.8336		
2021	非点源排放口名称或编号	排放口位置		污染物名称
2022	D-A001			二氧化硫
	D-A001			氮氧化物
	D-A001			烟尘

		13.27	22.22	222.2	量(吨)	
		37.15	619.81	619.81	量	超标排放量
		1.9%	32.01	32.01	0	量
					0	
					0	
物处置信息						
方式	前年许可排放量	年度平均排放量(毫克/升)	年度核定排放量	超标排放量	量(吨)	
		19.03	3.203	3.203	量	超标排放量
		0.15	0.025	0.025	量	超标排放量
					0	
					0	
染物排放信息						
工艺废气排放数量(个)		0	其他	工艺废气排放数量(个)		
工艺废气排放万标立方米)		0	其他	工艺废气排放万标立方米)		
方式	前年许可排放量	年度平均排放量(毫克/立方米)	年度核定排放量	口	1	
				量	1521229.8336	
				超标排放量		83g

固废污染物名称	处置去向	是否危险废物	年度产生量（吨）	本	内处置	外单位处置		贮存量（吨）	累计贮存量（吨）	是否办理转移联单	
				处置方式	处置方式	处置量（吨）	处置方式				
粉煤灰	委外处置	否	391121.53	0	无	391121.53	综合利用	0		否	里转
炉渣	委外处置	否	53107.76	0	无	53107.76	综合利用	0		否	监测项目 监测时间
脱硫石膏	委外处置	否	130709.62	0	无	130709.62	综合利用	0		否	
脱硫污泥	委外处置	否	15.6	0	无	15.6	综合利用	0		否	
废催化剂	委外处置	是	188	0	无	188	贮存	0		是	
废铅酸蓄电池	委外处置	是	14.95	0	无	14.95	利用	0		是	
废树脂	委外处置	是	0.5296	0	无	0.5296	贮存	0		是	
废灯管	委外处置	是	455支	0	无	455支	贮存	0		是	
废矿物油	委外处置	是	3.035	0	无	3.035	利用	0		是	
废过滤网	委外处置	是	0.9604	0	无	0.9604	贮存	0		是	
废油桶	委外处置	是	0.04	0	无	0.04	贮存	0		是	

	表2-4核技术利用项目信息		
	项目名称	活动种类	项目类型
			备注
防治			

#8机	表3 防治污染设施建设和运行情况							
#9机	污染设施名称	投运时间	治理类型	处理方法	日处理能力	运行情况	责任人	联系电话
#8机	组脱硫系统	2013-05-01	废气	单塔双循环石灰石-石膏湿法脱硫	1140000(标立方米/小时)	正常		
#9机	组脱硫系统	2014-04-01	废气	单塔双循环石灰石-石膏湿法脱硫	1140000(标立方米/小时)	正常		
#8机	组脱硝系统	2008-05-01	废气	LNB+SCR	1140000(标立方米/小时)	正常		
#8机	组脱硝系统	2008-05-01	废气	LNB+SCR	1140000(标立方米/小时)	正常		
#9机	组除尘系统	2007-05-01	废气	电除尘器+布袋除尘器	1140000(标立方米/小时)	正常		
#9机	组除尘系统	2015-02-01	废气	湿式电除尘器	1140000(标立方米/小时)	正常		
	组除尘系统	2008-03-01	废气	电除尘器+布袋除尘器	1140000(标立方米/小时)	正常		
	组除尘系统	2014-07-01	废气	湿式电除尘器	1140000(标立方米/小时)	正常		

表4 建设项目环境影响评价情况								

建设项目名称	主要建设内容	环评审批		环评批复时间	竣工环保验收审批部门	竣工环保验收审批文号	竣工环保验收审批时间
		环评审批部门	环评批复文号				
广州恒运热电有限公司300兆瓦机组项目	2×300兆瓦燃煤机组，配套脱硫、脱硝和除尘系统	国家环保总局	环审(2005)292号	2005-04-05	国家环保总局	环验(2009)323号	2009-12-16
广州恒运热电有限公司#8、9机组烟气脱硫改造项目	#8、9机组烟气循环石灰石-石膏湿法脱硫	广州市环保局	穗环管影(2012)64号	2012-09-16	广州市环保局	穗环管验(2014)97号	2014-11-07
广州恒运热电有限公司#8、9机组超净排放改造项目	#8、9机组超净排放改造	广州市环保局	穗开环影字(2015)63号	2015-03-24	广州市开发区环保局	穗环开验字(2015)77号	2015-06-24
广州恒运热电有限公司#8、#9机组燃煤耦合污泥发电技术改造	#8、#9机组燃煤耦合污泥发电技术改造	广州市环保局	穗开审批环评(2018)264号	2018-12-29	自主验收		2020-05-27
广州恒运热电有限公司#8、#9机组燃煤耦合污泥发电技术改造	#8、#9机组燃煤耦合污泥发电技术改造	广州市环保局	穗开审批环评函(2019)13号	2019-05-08	自主验收		2020-05-27
广州恒运热电有限公司SCR脱硝液氨改造	SCR脱硝液氨改造	广州市环保局	穗开审批环评(2019)53号	2019-03-18	自主验收		2021-12-24

排污许可证			
企业名称	广州恒运热电有限公司	排污许可证号	91440101761947004R001V
有效期限	2019-09-01至2024-08-31		

补充信息	无			
排污信息	污染物类型	项目名称	排放限值	单位
#8、9炉口名称排放口	大气污染物	二氧化硫	35	毫克/立方米
#8、9炉废气排放口	大气污染物	氮氧化物	50	毫克/立方米
#8、9炉废气排放口	大气污染物	烟尘	5	毫克/立方米
#8、9炉废气排放口	大气污染物	汞及其化合物	0.03	毫克/立方米
#8、9炉废气排放口	大气污染物	林格曼黑度	1	毫克/立方米
D厂废气排放口	水污染物	化学需氧量	500	毫克/升
D厂废水排放口	大气污染物	pH值	6-9	/
D厂废水排放口	水污染物	挥发酚	2	毫克/升
D厂废水排放口	水污染物	石油类	20	毫克/升
D厂废水排放口	水污染物	氟化物（以F-计）	20	毫克/升
D厂废水排放口	水污染物	硫化物	1	毫克/升
D厂废水排放口	水污染物	悬浮物	400	毫克/升
D厂废水排放口	水污染物	溶解性总固体	-	毫克/升
D厂废水排放口	水污染物	总磷（以P计）	-	毫克/升
D厂废水排放口	水污染物	氨氮（NH3-N）	-	毫克/升

水排

D厂脱硫废水排放口	水污染物		总汞	0.05	达标
D厂脱硫废水排放口	水污染物		总镉	0.1	达标
D厂脱硫废水排放口	水污染物		pH值	6-9	
D厂脱硫废水排放口	水污染物		总铅	1	达标
D厂脱硫废水排放口	水污染物		总砷	0.5	达标
D厂直流冷却水排水口	水污染物		水温	-	
D厂直流冷却水排水口	水污染物		余氯	-	达标

表6 环境应急信息				
环境风险防范工作开展情况	突发环境事件应急预案	突发环境事件应急演练情况	突发环境事件发生及处置情况	落实整改情况

根据环境应急管理的要求,我司《广州恒运热电有限责任公司(含广州恒运企业集团股份有限公司)环境风险评估报告》和《广州恒运热电有限责任公司(含广州恒运企业集团股份有限公司)突发环境事件应急预案》已在广州市生态环境局完成备案。	我 运 (团 司 案 应 工 发 足 序 明 设 备 备 完 善	制有《广州恒 有限 责 任 有 限 公 司 》 突 发 环 境 事 件 应 急 预 案 。通 过 演 练 预 设 的 事 故 场 景 ，进 一 步 检 验 《 广 州 恒 运 热 电 有 限 责 任 有 限 公 司 》 突 发 环 境 事 件 应 急 预 案 的 合 理 性 和 实 际 可 操 作 性 ，查 找 应 急 预 案 中 可 能 存 在 的 薄 弱 环 节 或 存 在 的 问 题 ，为 应 急 预 案 的 修 编 工 作 积 累 宝 贵 经 验 ，不 断 提 升 我 司 环 境 应 急 管 理 能 力 、相 互 协 同 作 战 能 力 和 突 发 环 境 事 件 的 处 置 能 力。	目前为止我司未发生突发环境事件。	2022年应急演练和安全大检查共发现安全生产隐患177项,截止到目前已全部完成整改,整改完成率100%。
---	--	---	-------------------------	---